


Štuková výzdoba, omietky

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
101	Štuková výzdoba stropu kazetového stropu, vid'. pôvodný autorský návrh, príloha č.	Zachovanie v pôvodnom stave, farebnosti umelecko - rem. práca	S1.01,1.34, 1.31	1
102	Štuková výzdoba stropu s lemovaním po obvode		S1.02 S1.81	3
103	Štuková výzdoba stropu a stien		S1.08,1.28 S1.61, 1.48	
104	Štuková výzdoba stropu a stien		1.02	2
105	Štuková výzdoba stropu, podhľad schodiskových ramien a stien		1.03,2.02 2.01,3.01, 4.01	5
106	Štuková výzdoba stropu		1.80	6
107	Štuková výzdoba stropu		1.32	4
108	Štuková výzdoba stropu, podhľadu galérie a stien		1.49	7,8,9
109	Štuková výzdoba stien a stropu		2.86	10
110	Štuková výzdoba stropu kazetová		2.16,2.40	11
111	Štuková výzdoba stropu		2.27,2.41	12
112	Štuková výzdoba stropu		2.35	13
113	Štuková výzdoba stropu kazetová		2.34	14
114	Štuková výzdoba stropu		2.32	-
115	Štuková výzdoba stropu schodiska		1.28,1.48	15



1



2



3




4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14




15

Kamenné prvky, obklady

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
201	Kamenné obloženie stĺpov , stien, balustrádové zábradlie oddeľujúce miestnosti a tvoriace zábradlie schodiska materiál : travertín	Kamenné obloženie zachovať na pôvodnom mieste, odborné ošetriť očistením od nečistôt, v prípade potreby preškárovať spoje	S1.01,1.34, 1.31	1
202	Kamenné obloženie stĺpov , stien, Materiál: travertín		S1.02 S1.81	2
203	Kamenné obloženie stĺpov , stien, sokle pod osvetlením, kryty radiátorov Materiál: travertín		1.02	3
204	Kamenné predložené schody Materiál :žula		Záp. f.	10
205	Kamenný obklad vstupného portálu Materiál: ryolit		Záp. f.	10
206	2 ks obklad dverného otvoru Materiál : travertín		1.03,2.01 3.01,4.01	4
207	Kamenné obloženie stĺpov, stien balustráda – zábradlie schodiska, kryt radiátora na medzipodeste Materiál. Travertín Schodiskové stupne : žula		1.03, 2.01,2.02, 3.01,4.01	5,6
208	Kamenné obloženie stien Materiál: travertín		1.49	7
209	Kamenné obloženie stien Materiál: travertín		1.28,1.48	8
210	Kamenné obloženie stien Kamenné obloženie stĺpov 4x Materiál: travertín		2.86	9



1



2



3




4



5



6



7



8



9



10

Drevené prvky, nábytok

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
301	Všetky drevené výplňové konštrukcie dverí 2. stav. Etapa, okrem nových ozn. v slohovej analýze žltou farbou	Ponechať pôvodné, doplniť chýbajúce kovania, opatriť náterom podľa origin.	95 % Exist.	1,2
302	Drevený obklad stien spolu s krytom pre radiátor s kovovou mriežkou	Ponechať bez zmeny na pôvodnom mieste	2.41	
303	Drevený obklad stien spolu s krytom pre radiátor s kovovou mrežou a zabudovaným skriňovým knižnič. nábytkom , vrchná časť roleta drev.		2.35	6
304	Drevený obklad stien spolu s krytom pre radiátor s kovovou mriežkou		2.34	
305	Drevený obklad stien spolu s krytom pre radiátor s kovovou mrežou a zabudovaným skriňovým nábytkom, kazetovým, vrchná časť knižnice presklenná		2.32	7
306	Sedacia súprava – stolík + 2 kreslá s novším koženým čalúnením V mč. 2.38 – stolík prístenný V m.č. 2.42 – stolík oválny	Zachovať , konzervátorsky ošetriť	2.38 2.42 2x	5
307	Jednací stôl oválny		2.35	4
308	Presklená pôvodná výstavná vitrína		2.42 2x	3
309	Zabudované zariadenie knižnice, realizované v r. 1995		4.04,4.34,4.05 4.09,4.10	9
310	Zabudované výstavné zariadenie expozície – stála prírodovedná expozícia		4.11,4.12,4.15, 3.03,3.04,3.05,3.09 3.10,3.11,3.14,3.15	11,12
311	Zabudované zariadenie depozitov Prírodovedné oddelenie		6.06,6.07	10





3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Kovové prvky

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
401	Vchodová kovaná brána s presklením	Umelecko – remeselná oprava , najmä mechanizmus otvárania a prah, ošetrovanie	Záp.f. 1.01	1,3
402	Kované mreže okien suterénu 31 ks		Záp., vých., juž.f.	4,6
403	Kované mreže vchodových dvojkrídlových dverí 5 ks		Sev. a juž. f.	2
404	Kovaná mreža – prízemie 1 ks		Juž. f., 1.84	5
405	Mosadzné madlo na schodisku s dreveným ukončením		4.05, 1.28	9, 10
406	Kovové zábradlie schodiska		2.25,2.52 3.08,3.13 4.08,4.13 5.23,5.37	7,8
407	Zvinovacia protipožiarna žalúzia predsadená pred dvere		3.07,3.12 4.08,4.13	





5



6



7



8



9



10

Svietidlá

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
501	Kovové svietidlo nástenné, 2 ks exteriér	Ponechať na pôvodnom mieste	Záp. f.	7
502	Stojanové svietidlo , mosadzné 2 ks	Podľa možnosti odborne očistiť od náterov, doplniť chýbajúce tienidlá	1.02	15
503	Luster , mosadzný 1 ks		1.02	1
504	Svietidlo mosadzné, nástropné 1-žiarovkové		1.02,1.01 2.01	8
505	Svietidlo mosadzné nástropné 3 - žiarovkové		1.03 1x 2.02,2.01 3.01 2x	11
506	Svietidlo mosadzné, nástenné, 2 ramenné		1.03 2x 2.02 2x 3.01 2x 4.01 2x	6
507	Luster mosadzný 8 ramenný		1.61	13
508	Svietidlo mosadzné na závese 1- žiarovkové		1.62 2x	14
509	Svietidlo mosadzné nástropné zavesené, prirazené k stropu		1.28,1.48 2x 1x 1.46,1.29 2.52,2.25 3.08,3.13 4.08,4.13	8
510	Svietidlo mosadzné zavesené pod stropom, 1-žiarovkové		1.11 1x 1.16 2x 1.80 3x	14
511	Svietidlo mosadzné zavesené pod stropom na tyči, 1-žiarovkové		1.52	12
512	Luster mosadzný 6 ramenný bez sklenených tienidiel		1.51	6
513	Stropné svietidlo mosadzné 1 žiarovkové malé, dotvárajúce štukovú výzdobu stropu		1.49 2x 2.68-9 28x	9
514	Stropné svietidlo mosadzné 1 žiarovkové veľké		1.49	10
515	Nástenné svietidlo mosadzné 1 žiarovkové bočné		1.49 13x	5
516	Súbor mosadzných svietidiel dotvárajúcich štukovú výzdobu stropu: centrálny luster 1ks Stropné svietidlo stredné 6 ks Strop. svietidlo malé v kazete 2x7 ks Dtto v oblúku 2x13 ks= spolu 40 ks		2.89	2
517	Súbor svietidiel mosadzných: Centrálny luster ramenný so sek. sklom 1x 4x nástropné svietidlo so sek. sklom z obdobia 2. stav. Etapy		2.41	3

518	Svietidlo stropné so závesom mosadzné z obdobia 2. stav. etapy		2.35 3x	14
519	Dtto ako 518 + 18 ks svietidiel v kazetách stropu dtto ako stropné svietidlo malé ozn. 516		2.34	14,8
520	Luster mosadzný na závese		4.01	
521	Svietidlo stropné		4.01 3x	8



Sochárska výzdoba – autor František Úprka, akad. soch., Praha, realizácia r.1927

Ozn. Č.	popis	Spôsob ochrany, obnovy a prezentácie	č.m.	Foto č.
601	Kamenná plastika materiál pieskovec	Reštaurátorské ošetrovanie, napustenie na pôvodnom mieste spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom	Čelná fasáda	601
602	dtto		Dtto	602
603	Kamenný reliéf materiál pieskovec		Dtto	603
604	dtto		Dtto	604
605	dtto		dtto	605

Protokol

napísaný v kancelárii Zemeľského múzea v Bratislave dňa 17. sep. 1928.

Predmetom

pojemnávania je predbežná kollaúdia sochárskej výzdoby budovy Zemeľského múzea v Bratislave, prevedenej akademickým sochárom Frantom Úprkom podľa zadavacej smlúvy zo dňa 19. sept. 1927.

Prítomní

byli podpísaní.

Prie

Priebeh kollaúdie.

Podpísaní prezreli podrobné všetky súčasti kollaúdané práce, pokiaľ bola prístupná bezprostrednej blízkosti ako aj v odstupe na vzdialenosť z ulice. Pri tom bolo konstatované, že sochárska výzdoba zodpovedá číslu do rozsahu podmienkam zadavacej smlúvy zo dňa 19. sept. 1927. Kvalita kameňa však nezodpovedá bodu 2. spomenutej smlúvy, lebo jednotlivé platne kameňa vo výplňach medzi okenných v priečelí budovy majú rezaté skvrny tak nápadné, že sú veľkú vzdialenosť viditeľné. Tieto rezaté skvrny objavujú sa tiež v timpanone, kde sú menej znateľné. Pri figurách estran po stranách sú najmenej patrné.

V prevedení tejto práce sa vytýka u timpanonu, že kón má srazený zadok a jeho zadné nohy sú šablomovité a nezodpovedajú nohám typického ušľachtileho koňa, na čo bol kladený veľký dôraz. Mistr Úprka bol už pri modelovaní upozornený na túto vadu a na modeli bola mu označená korektúra zástupci Čsl. Zemeľského múzea v tomto, smysle, čoho však nedbal.

Pri osadení postranných figurí žienca nebolo dostatočne pamätané na odstup figury od líca fasády, následkom čoho je nebezpečí, že pri mrazoch bude voda a sneh namrzať medzi figurou a fasádou a môže tieto poškodiť.

Uvedené závady sú takého rázu, že nemôžu byť napravené. Preto sa sraží na všetky tieto vady z celkovej zadavacej čiastky 5%.

Doba ručenia stanoví sa podľa zadavaceho dopisu na dobu 2. rokov t. j. do 17. sept 1930.

Prítomní zástupcovia Čsl. Zemeľského múzea a zástupca fmy Nekvasil berú obsah protokolu na vedomie a súhlasia s ním. Mistr Úprka vyhradzuje si termín 14-ti dní na podanie svojich námietok.

Skončené a podpísané.



602



601





603



604



605